

Филиал казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
«Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
(Филиал Республиканского СРЦН «Глазовский ДДИ»)

Драгунова ул., 76 д., Глазов г.,
Удмуртская Республика, 427629
тел./факс: (34141) 3-71-50
E-mail: social38@minsoc18.ru, <http://glddi.ru>
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843
ИНН/КПП 1831051750/183201001

«Ляб визьем пинальёслы Глазкарись нылпи интернат-юрт»
«Быдэ вуымтэосты мерлыко йбназанья элькун центр»
Удмурт Элькунысь мерлыко юрттос сётонья казна ужьюртлэн филиалэз
(«Глазкарись НИЮ»
Элькун БВМЙЦ филиалэз)

Драгунова ур., 76-ти юрт., Глазкар к.,
Удмурт Элькун, 427629
тел./факс: (34141) 3-71-50
E-mail: social38@minsoc18.ru, <http://glddi.ru>
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843
ИНН/КПП 1831051750/183201001

28.02.2023 № 89/01-18
на № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
К.Н. Калашникову

Доводим до Вашего сведения информацию об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных по результатам проверки 11.03.2022 года в филиале Республиканского СРЦН «Глазовский ДДИ» (Предписание №17/16/3 от 15.03.2022 года)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании интерната считается неработоспособной (протокол испытаний системы автоматической пожарной сигнализации на работоспособность №42)	01.03.2023	Не выполнено (денежные средства на выполнение мероприятия не выделены)
2.	Графическая часть плана эвакуации во втором отделении не соответствует фактическому плану второго отделения	01.03.2023	Выполнено 15.04.2022г. Планы эвакуации изготовлены (Договор №37 от 15.04.2022 г)
3.	Помещения раздевалки в столовой и столовой не защищены автоматической пожарной сигнализацией	01.03.2023	Не выполнено (денежные средства на выполнение мероприятия не выделены)
4.	Не предоставлена техническая документация на покрытие полов на путях эвакуации в пятом отделении на втором этаже, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (на полу постелен линолеум)	01.03.2023	Выполнено. Сертификат соответствия на линолеум предоставлен 16.03.2022 г

Заведующий филиалом

Т.Л. Малышева